

1. 군법당 개요

법당명	철마법당
법당주소	경기도 안산시 단원구 소바위길 12
지도법사	안 계심
담당팀 (팀장)	송권선

2. 개보수 개소


전체개보수개소	5개소
전 체 비 용 (공 사 총 액)	4,974,000
보 조 금 사 용 처 (세 부)	1)어닝, 2)배관 3)지붕전면 4)지붕 5) 출입구 바닥
보조금 신청액	4,000,000
지 출 일	11월 6일



3. 결산서

수입		지출	
항목	예산	항목	예산
자체모금액	500,000	자재비	2,484,000
외부지원금	500,000	소모품및공과잡비	240,000
포교원보조금	4,000,000	인건비	2,250,000
합 계	5,000,000	합 계	4,974,000
수입-지출 = 누계		26,000	


4. 거래명세서 (영수증)



5. 통장사본



6. 사업자 등록증




사업자 등록증
(일반과세자)
등록번호 : 130-19-39297


상 호 : 화인인테리어
성 명 : 박현관 생년월일 : 1959년 04월 27일
개업연월일 : 2011년 07월 10일
사업장소재지 : 경기도 광명시 도덕공원로 75-38, 지층(철산동)



사업의종류 : 업태 건설업 종목 방수, 페인트

발급사유 : 정정
공동사업자 :




사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여() 부(V)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 :

2021년 01월 13일
광명세무서장 

7. 이체 확인증



입금확인증

공사명 : 철미법당 개보수공사
금 액 : 사백만원정(₩ 4,000,000)

공사내역

- ① 지붕누수
- ② 외관보수
- ③ 벽면보수
- ④ 어닝수리
- ⑤ 수도배관공사

위 금액을 영수함

2023년 11 월 9 일

130-19-39297

화인인테리어 박현관





경기도 평택시 평산동 625
도덕유리타운 205-1602,14/3

전설업 방수,페인트





8. 공사 전 후 비교 사진

1) 어닝공사

어닝공사 전	어닝 공사 후
 A black and white photograph showing a person standing on a wooden deck next to a building with corrugated metal siding. The building's roofline is visible, and there is no awning installed. In the background, there are trees and another building.	 A black and white photograph showing the same wooden deck and building, but now with a large, dark awning installed over the deck area. The awning is supported by a frame. A small white tag with text is attached to the awning's frame.
 A black and white photograph showing a different angle of the wooden deck and building. The building's roofline is visible, and there is no awning installed. In the background, there are trees and another building.	 A black and white photograph showing the same wooden deck and building, but now with a large, dark awning installed over the deck area. The awning is supported by a frame. The view is from a different angle than the previous photo, showing more of the building's side.

2) 배관공사

배관 공사 전	배관 공사 후
	

3) 지붕 전면

지붕 전면 공사 전



지붕 전면 공사 후



4) 지붕

지붕 공사 전



지붕 공사 후



5) 출입구 바닥

출입구 바닥 공사 전	출입구 바닥 공사 후
